

**Plan piétons : un exemple d'inventaire dressé à Esneux (I)**



1 Zone de stockage surdimensionnée pour une rue résidentielle : à réduire à  $\pm 4.5m$



2 Signalisation implantée au centre du trottoir, panneau additionnel trop bas : à déplacer



3 Revêtement déterioré (entrée de camions) : à remplacer par de l'asphalte



4 Vieux pavés de grès à remplacer par un revêtement plus confortable



5 Trottoir ponctuellement trop étroit : élargissement à combiner avec une avancée à hauteur du passage piétons



6 Distributeur de boissons à déplacer



7 Zone de stockage à réduire



8 Passage piétons à ramener dans le prolongement des trottoirs, îlot central à aménager



S.A. PISSART  
VAN DER STRICHT



SECTEUR OURTHE - AMBLEVE - CONDRUZ  
Anthismes - Aywaille - Comblain-au-Pont - Esneux  
Hamoir - Nandrin - Neupré - Ouffet - Sprimont - Tinlot

MINISTRE WALLON  
DE L'EQUIPEMENT  
ET DES TRANSPORTS

